

Die Sandvik Kreisbiegemaschine 49-0 macht Kreise und Kurven in max. 4-Punkt dicken und 50,00 mm hohen mittelharten Linien. Das Gerät wird als Standard mit einem Satz oberer und einem Satz unterer Werkzeuge geliefert.
Sonderzubehör: Spezielles oberes Werkzeug für Kreise mit Durchmessern 12-30 mm. Extra weites unteres Werkzeug zum Biegen von nur 4-Punkt x 50,00 mm

hohen Linien, Mindestkreisdurchmesser 28 mm.
Standard elektrische Ausrüstung: 3 Phasen, 380 V, 50 Hz, (0,55 kW)
Abmessungen: Höhe 1175 mm Länge 900 mm Breite 610 mm
Gewicht: 145 kg

Bedienungsanleitung

Kreisdurchmesser 25-125 mm und über 210 mm.

Eine passende Anzahl Stahllinien auf korrekte Länge ($\pi \times$ Kreisdurchmesser) schneiden. Das obere Werkzeug (Abb. 1-1) durch Drehendes Griffes (Abb. 1-3) so nach vorn bringen, daß zwischen dem oberen (Abb. 1-1) und unteren Werkzeug (Abb. 1-2) angemessener Raum besteht. Die Stahl- linie zwischen das obere (Abb. 1-1) und untere Werkzeug (Abb. 1-2) einführen und durch Betätigung der Fußsteuerung (Abb. 1-5) den Motor anlassen. Den Griff (Abb. 1-3) ein wenig drehen, so daß das obere Werkzeug nach vorn gebracht wird, und das Biegen der Linie beginnt.

Die Linie vorsichtig zwischen die zwei Werkzeuge einschieben. Siehe Abb. 2.

Wichtig: Vergewissern Sie sich, daß die Stahlline in solch einem Winkel gehalten wird, daß die Linie nicht zu vibrieren beginnt. Wenn der Kreis zu groß ist, das obere Werkzeug (Abb. 1-1) durch Drehen des Griffes (Abb. 1-3) näher zum unteren Werkzeug (Abb. 1-2) führen und erneut beginnen.

Kreisdurchmesser 25-250 mm und über 335 mm

Das obere Werkzeug (Abb. 1-1) und untere Werkzeug (Abb. 1-2) entfernen. Der Bediener geht zur Rückseite des Gerätes und befestigt das obere Werkzeug (Abb. 1-1) nächst zu ihm. Das untere Werkzeug (Abb. 1-2) dort anordnen, wursprünglich das obere Werkzeug war. Der Bediener kann jetzt Kreise auf dieselbe Weise wie oben beschrieben machen. Siehe Abb. 3.

Wartung

Täglich: Das Gerät reinigen und Tischoberteil, Werkzeuge und Werkzeughalter mit einer dünnen Ölschicht schmieren.

Jährlich: Tischoberteil entfernen (durch Abschrauben) (Abb. 1-6) und alle Teile, einschl. Werkzeughalter, mit einer dünnen Ölschicht schmieren. Tischoberteil auf der Unterseite reinigen und mit einer dünnen Ölschicht schmieren.

Beachte: Es dürfen keine Metallstücke oder Schmutz in die Löcher in der Mitte des Tischoberteiles fallen.

Kreisdurchmesser 12-30 mm

Das obere Spezialwerkzeug (Sonderzubehör) anwenden. Die Leistung ist auf max. 32 mm hohe und 2-Punkt dicke mitelharte Stahllinien begrenzt.

Anbringen der Werkzeuge:

Die Standardwerkzeuge (Abb. 1-1 und 1-2) entfernen.

Die zwei Werkzeughalter mit Hilfe des Griffes (Abb. 1-3) zusammenbringen, bis die Bezugslinie (Abb. 1-4) auf den Skalen "0" anzeigt.

Den kleinen unteren Halter (Abb. 4-3) im untersten oberen Werkzeughalter anbringen

Die Platte (Abb. 4-2) auf dem Tischoberteil anordnen.

Das untere Standard Werkzeug (Abb. 1-2) und das obere Werkzeug (Abb. 4-1) anbringen.

Durch Anwenden des Griffes (Abb. 1-3) auf die Werkzeuge zurückbringen, bis auf den Skalen der Bezugslinie (Abb. 1-4) "8" angezeigt wird. Abb. 5 zeigt das Werkzeug anwendungsbereit.




Bild 2




Bild 2




Bild 3




Bild 1




Bild 4

Bild 5