

2325 Himberg bei Wien
Austria

BETRIFFT: ANGEBOT GEBRAUCHTE CUTLITE PENTA PLN 3015 1.000 WATT

Wie besprochen unser Angebot für den **CUTLITE PENTA PLN 3015 – 1.000 Watt**

Laser Maschinen.

CUTLITE PENTA LASER SYSTEM CO2, TYP PLN3015, 1000 WATT:

- *Laserquelle mit Kohlenanhydrid, langsamen Achsen Strom, mit auf Härte stabilisierten Stäben eingebauter Höhle. "Switching mode" Speiser in solidem Zustand. Möglichkeit von kontinuierlicher bzw. gepulster Laserausstrahlung. Nominale Stärke: 1000w*
 - *Katalysator für Gaswiederverwertung in dem Laserquelle, um den Lasermischungsverbrauch zu reduzieren.*
 - *Flacher Bewegungstisch in X- Y; Bewegung durch Kugelkreisschrauben, auf Kugelkreisgleitbahnen, Arbeitstisch aus eloxierten Aluminiumstäben, Ruch strahlungsfrei.*
Technische Eigenschaften:
 - *Präzision: +/- 0,1 mm/m*
 - *Nutzabmessung Achse X 3000mm.*
 - *Nutzabmessung Achse Y 1500mm.*
 - *Fokussierungskopf mit Triebwerk, Nutz hub des Kopfes ca. 75mm, Deckgas mit niedrigem Druck funktionierend. Mit Nr.1 Einstellungslinse ausgestattet.*
 - *Numerische Steuerung für die runde bzw. geradlinige Interpolation. Die Steuerung ist mit Massenspeicher, Floppy Disk 3,5", 1,44 Mbytes, MS.DOS und Positionssortierung des Fokussierungskopfes ausgerüstet.*
 - *Software für Umwandlung von Zeichnung in Programme für Stanzformenvorbereitung. Es wird einen PC MS.DOS mindestens 486 DX mit VGA Monitor und Mouse verlangt.*
 - *Kühler mit geschlossenem Kreislauf*
 - *Tisch 3.000 x 1.500 mm*
 - *Baujahr 2004*
- **Installation und Schulung (max. 5 Arbeitstagen, inklusive Reise Seit)**
 - **Versicherung, Verpackung**
 - **Transport**

Option:

Absaugung (neu)

€ 2.100,00

- Preise: Preise sind ohne MwSt. und in Euro.
- Lieferzeit: 4-8 Woche nach Empfang Anzahlung
- Techniker: die Techniker, die das ganze Project begleiten ist Vincenzo Del Muscio
- Lieferung: Die Maschine muss durch Kunde entladen werden. Die Maschine wird auf ein LKW Transportiert. Der LKW hat ein Kran zum Entladen. Die Maschine wird auf seinem endgültigen Platz durch den Fahrer und unseren Techniker positioniert im entpackten Zustand, so dass die Maschine startbereit ist. Wenn Schaden auftritt während des Transports oder beim Auspacken muss die Verantwortliche Person die Situation fotografieren
- Positionierung: Wenn die Vorbereitungen wie Gas, Luft, Platz, Stroh, etc. nicht getroffen sind die für die Maschine vorgesehen wurde und es entstehen Wartezeiten so können die extra benötigte Zeiten in Rechnung gestellt werden!
- Anschluss: Sie sollen am Platz wo die Maschine kommt, vorab an Lieferung, Luftanschluss und Elektrizität fertig haben. Wie beschrieben im separaten Dokument.
- Installation/Schulung: Wenn die Stunden benötigt höher sind als die Stunden wie im Angebot werden diese Stunden zum normalen Kosten berechnet.
- Überholung: die Maschine wird überholt und getestet bei Cutlite Penta in Italien.
- Garantie: 6 Monaten nach Lieferung auf Elektronik und Konstruktionsteile, 6 Monaten auf Verschleißteile. Reise kosten für die Techniker sind ausgeschlossen von Garantie.
- Zahlung: 50% Zahlung bei Auftrag (bitte beachten Sie, dass die zusätzlichen Kosten auf Grund verspäteter Zahlung an Kunde berechnet werden), 50 % vor Lieferung

